



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 40
О.Н.Рогоулина

АКТ
обследования и испытания детского игрового и спортивного оборудования
на территории детского сада
от «07» мая 2025г. № 1

В соответствии с приказом заведующего № 73 от 06.05.2025 г. «О проведении обследования оборудования на территории и в помещениях детского сада», комиссией в составе:

- Рогоулина О.Н. – заведующий, председатель комиссии;
- Кошелева Т.Ю., заместитель заведующего по УВР, член комиссии;
- Мальковская Т.А., заведующий хозяйством, член комиссии;
- Абрамов В.В., рабочий по обслуживанию зданий, член комиссии,

было проведено обследование детского игрового и спортивного оборудования и испытание под нагрузкой:

- скамейки – под нагрузкой 120 кг.;
- малые формы – под нагрузкой 60 кг.

При проверке выявлено:

№ гр.	Игровое и спортивное оборудование	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечания
КОРПУС 1						
Территория детского сада						
Спортплощадка	Лабиринт	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Щит	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Бревно гимн. «Змейка»	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Гимнастическая стойка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Бревно гимнастическое	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 1	Горка-паровозик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Машинка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Столик со скамейками	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Беседка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Скамейка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Домик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 2	Горка-паровозик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---

	Машинка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Беседка	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Лесенка-Вишня	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Лесенка 3 секции	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Скамейки	3	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 3	Песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Машинка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Домик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Горка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Беседка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Столик со скамейками и крышей	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 4	Горка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Столик со скамейкой	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Машинка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Беседка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Скамейка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---

КОРПУС 2

Территория детского сада

Спор т пло щад ка	Лабиринт	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Баскетбольные стойки	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	щит для метания (мишень)	4	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Вертикальный щит для метания	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	дуги для подлезания	6	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 1	Песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Горка-паровозик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Стол со скамейками	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Машинка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 2	стол со	2	Состояние	без	---	---

	скамейками (дерево)		удовлетворительное	дефектов		
	Скамейка (пластик)	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	машинка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	горка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	ракета	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 3	стол со скамейками	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Игровой комплекс	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 4	стол со скамейками	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	домик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	машинка	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
№ 5	Беседка	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Горка-паровозик	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	стол со скамейками	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	песочница	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
Спортивный зал						
	Шведская стенка напольная	1	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Скамейки	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Баскетбольные стойки	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Ворота футбольные	2	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Дуги для подлезания	6	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---
	Кубы (дерево)	6	Состояние удовлетворительное	без дефектов	---	---

Заключение: детское игровое и спортивное оборудование на участках МБДОУ № 40 (корпус 1 и корпус 2) и в спортивном зале находится в удовлетворительном состоянии, дефектов не обнаружено, ремонта не требуется.

Председатель комиссии:

О.Н.Роголина

Члены комиссии:

Т.Ю.Кошелева

Т.А.Мальковская

В.В.Абрамов